


Limitadores de Torque Exemplos de Montagem

Sensor de proximidade como fim de curso mecânico

Limitadores de torque sem folgas **GERWAH®**, originam com a entrada em sobre-carga um movimento axial = ao movimento da castanha exterior com o anel indicador (veja imagem). Através do



percurso de recuo pode ser ativado um sensor de proximidade como fim de curso. O sinal poderá ser utilizado para o desligamento do motor e para um sinal acústico ou ótico simultâneo.

Exemplos de aplicação de limitadores de torque GERWAH®



GERWAH